

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年12月	BKG-XZU414M	ドライバン	XZU414-1011544
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
73,600km		M/T 6速	パキューム	長: 4,364 mm 幅: 1,949 mm 高: 2,417 mm 門高: 2,325 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	振動有
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	白煙
マフラー	○	
ターボ	△	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ タバコ穴
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ カバー外れ

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 割れ
燃料タンク	◎ スチール 150L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 エンジン振れ大
ターボ不良
白煙大
EGRパイプ排気漏れ

記録簿 ○

タイヤ残量





単位: mm

5	5		
—	—		
5	4	4	4
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	パプコ	BZV4760	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----