

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年6月	TRG-NHR85AN	冷凍バン	NHR85-7021269	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
215,650km	110PS/81KW	M/T 5速	パキューム	長:2,940 mm 高:1,270 mm	幅:1,600 mm 門高:1,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
スプレー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	チャップ 左割れ・擦れ。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 63L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー1本、庫内汚れ、キズ、テープ跡有。

記録簿 有 (R1/5~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6		7		195/75R15		195/75R15
	—		—		—		—
6	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		8	—			195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H170579」	平成29年5月
【備考】可動式中間扉、庫内灯2個、水抜き穴4個、左スライド式サイドドア、床プラスチックスノコ			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XL12LSC 「H170579」	平成29年5月
【備考】-30℃設定（約0.5H後、22.1℃→-3℃）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----