

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FV60VZ	土砂禁ダンブ	FV60VZ-510188
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
115.826km	420PS/309KW	M/T 7速	エア-	長:9,010 mm 幅:2,340 mm 高:2,220 mm 門高:2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。左コーナパネル取付割れ（ドアと干渉有）。
エンジンキー1本（スペアー無）。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無（）

タイヤ残量





単位：m

	3	2	
	—	—	
4	4	4	4
0	0	0	0
スベア		4	—

タイヤサイズ			
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
—	—		
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>スペア</u>	<u>275/80R22.5</u>	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	不明		(不明)
【備考】ファームダンブ。サイド煽り材質：外側アルミ・内側ステンレス張り・枠鉄。リヤ煽り材質：外側アルミ・内側鉄板張り。 左右煽り膨らみ箇所有。油圧シリンダー2本式（滲み有）。リヤ煽り観音扉式。コーションプレート欠品			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ