

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年12月	2KG-FK62F	脱着式コンテナ車	FK62F-605618
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
469km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	E Z G O			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様	結果	状態	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎		床材質	/		オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 未使用車

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	—	—	—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA44-31 「F105486295」	令和 2年

【備考】 ツインホイスト

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----