

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年1月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-610381
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
69,252km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,280 mm 幅：2,400 mm 高：2,430 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ エンジンキー1本。
記録簿	有（R5/5～R5/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	○		○	225/80R17.5	225/80R17.5		
	—		—	—	—		
○	○	○	○	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			○	—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スペアタイヤワイヤー出てる		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W000J92-05」	令和 5年
【備考】 ラッシングレール2段 鳥居型引き出しフック5対 庫内灯3ケ 庫内床キズ・汚れ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	TRAM10-1475 「S2209007357」	令和 4年
【備考】 PG寸法：全長1550mm・全幅2415mm・有効長1310mm・有効幅2280mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ