

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年7月	2KG-FC2ABG	アルミウィング	FC2AB-126859	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
174.070km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,290 mm 高:2,400 mm	幅:2,380 mm 門高:2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内汚れキズ
エンジンキー3本 ボディキー3本
記録簿 有 (R3/10~R6/1)

タイヤ残量





単位: mm

	9	9	
	—	—	
9	8	7	9
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W4D5285」	令和 3年
【備考】 鳥居型引き出しフック5対 ラッシングレール2段 左右上部角LED庫内灯 90度ｽｯﾊﾟｰ			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「21T058566H」	令和 3年
【備考】 PG寸法：全長1575mm・全幅：2290mm・有効長1260mm・有効幅：2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。 ラジコン付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------