

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成22年4月	PDG-FE83DN	土砂禁ダンブ	FE83DN-570163	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
199,198km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長: 4,000 mm 高: 1,000 mm	幅: 2,000 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ 取付け付近にしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	○	ジャックル摩耗 フロントスプリングシヤックルブッシュ割れ
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。ドア内張り左右剥がれテープ止。助手席インパネねじ穴有。テールランプ右レンズヒビ。

記録簿 無()

タイヤ残量

単位: mm

3	1
—	—
0	2
—	—
スベア	
—	—





タイヤサイズ

205/85R16		205/85R16	
—		—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール 備考：スタットレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	新明和工業	DR4-01S-R 「S10399325-Z」	平成22年
【備考】電動コボレーン付。			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	RE06-1104 「S10206475A」	平成22年
【備考】PG寸法：全長650mm全幅2100mm（有効長650mm有効幅2030mm）最大荷重600kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ