

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成16年9月	KS-SH1EDJG	トラクタ	SH1EDJ-11401		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
153,231km	450PS/331KW	M/T 7速	エア－	長： 高:	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	不明
ギア抜け	△	不明
クラッチ	△	
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	／	
電格ミラー	○	動き悪い
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり リクライニング不良、 台座エア漏れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-A「47-1669」	(不明)


【備考】第五輪13t


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----