

車種チェックシート

記入日: R.25/29

記入者 立石典

搬入日: R.25/12

搬入者 松本

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
イススベ	H17.8	PA	FRRJ4G4-7000431				ア-4ロ-1レ		
走行	馬力	シフト				ペダル数	エンジン型式	燃料	
627894 km	205 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T 6 速				2	6HK1	軽油	
キャブ幅		ベッド		キャブ形状			電圧		
標準	ワイド	あり		なし		ハイ	ロー	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸							
エア · バキューム		長:	m	幅:	m	高:	m	門高:	m

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:点検不可

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	噴射ノズル1本漏れ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ		
オーディオ	◎	
バックカメラ		
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	D席1つリ、破れた
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
キャブ開閉	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ		
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス		
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		

特記事項 (不具合箇所など)

E/g 7.1L
内装汚れ

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

単位: mm


5	7		
3	4	4	7
スペア	3		

タイヤサイズ


タイヤ商品化	可	or	不可
225/80R17.5		←	
225/80R17.5	←	←	←

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ア-4ロ-ル	新明和	CCA44-21		
その他				
最大積載量 3800kg シリンダー 101in				


外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア可) ・ 不可)




キャブバンパー曲がり大



すり傷 ステップ曲がり



バックカメラ不調あり



エンジン曲がり
サイドガードサビあり(大)
針金で仮止め

1コマ

すり傷

すり傷