

日付: 20. 9/7



車両チェックシート

担当: 伊藤 搬入者: 11

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	17/6	PA	FE70BB-510187	平、黒色
走行	馬力	シフト		
215592 km	125 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T 5速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア · パキヨーム		長: 3115 m 幅: 1610 m 高: 1800 m 門高: 1720 m (380) (380)		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	左不良
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

室内灯、ハットウスV、アテナ折損、ライター欠陥

記録簿 | 無 / 有 ()

タイヤ残量

単位: mm

5	5		
1	1	3	2
スペア		2	

タイヤサイズ





→	205/65R16		
←	→	〃	←

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
足平		平		

その他

床板、補助枠(腰吊、シート)

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア: 可・不可)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？