

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東急	平成20年5月		平ボディ	TF36H2C3-81453
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：9,500 mm 幅：2,480 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	△	後：左割れ サイド：左割れ
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／				
ターボ	／		バックカメラ	／				
冷却水吹返	／		電格ミラー	／				
			ETC	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	木材、鉄板	リーフサス	／	
ギア抜け	／					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	／	
異音	／					ハンドル	／	
オイル漏れ	／					燃料タンク	／	
リターダ	／					異音	／	
						オイル漏れ	／	
						デフロック	／	

特記事項	ABSランプ点灯 エアー漏れ、アウトリガーブラケット割れ
記録簿	有（H24/4、H25/4、H27/4～R5/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	10	10	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	4	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				—	—	—	—
				スペア	11R22.5 16PR	—	
素材：スチール				備考：スペアタイヤ残量 0mm			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セミトレーラー平	東邦車輛	TF36H2C3	平成20年4月
【備考】スタンション穴34ヶ。前方脱着式工具箱。床板剥がれ穴あき有。床面地上高1415mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		