

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
トヨタ	平成16年12月	PB-XZU341	ドライバン	XZU341-0004989	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
140.213km	135PS/99KW	M/T 5速	パキューム	長:4,520 mm 高:2,130 mm	幅:1,680 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	/	
P/W (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	△	アナログ カセット出てこない。
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	ハログゲン レンズ曇り
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ、ポデー文字消し塗装。キャブ内ヤニ汚れ傷。シフトブーツ切れ。フロアーメクラキャップ欠品。リモートドアロック付。

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

	1	1	
	—	—	
4	5	5	4
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2ED313」	平成16年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー付。左前ベンチレーター1ケ。庫内前面上部収納棚付。 左右スライド扉。観音扉合わせ面パッキン切れ（隙間有り）。右観音扉グリップ欠品。			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	CV800-B1ERT2 「Q4T104360N」	平成16年
【備考】最大荷重800Kg。手動引出格納式垂直ゲート。歩み板付。 PG寸法：全長1210mm 全幅1680mm （有効長1070mm 有効幅1680mm）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----