

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年4月	TKG-FC9JKA	冷凍パン	FC9JKA-17783
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
430.332km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,070 mm 幅:2,120 mm 高:2,010 mm 門高:1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル混入	◎		エアコン	○	液晶パネルバックライト不灯、温度調整不可 (現在冷房状態で固着)	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル漏れ	○	ノズルシール、にじみ	スターター	◎				
水混入	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	HID 左スモール不灯、レンズ濁り、 Fog 付き
水漏れ	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
燃料漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ 右
排気	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
マフラー	◎		異常ランプ	◎				
ターボ	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損			
冷却水吹返	◎		バックカメラ	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	標準	エアサス	/	
クラッチ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	○	リヤシールにじみ	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 150L
リターダ	/		点検項目	結果	状態			
			床材質	/	アルミ 縞板			
デフ								
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー１本、ボデーキー１本(奥まで挿さらない)、エアド라이어廻りオイル汚れ、右側大型反射板欠損(室内に部品有り、バンパー取り付け部サビの為現状では補修不可)

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	11	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
2	0	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア		225/80R17.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA7396 「B150275」	平成27年4月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、前面エアリブ、水抜き穴4ヶ、90度ストッパー、断熱厚み確認リヤ75mmサイド50mm、右前後車高灯破壊、アルミサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー、右側樹脂工具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS35A-L2 「561200124BL」	平成27年
【備考】-30℃設定 冷凍機1時間運転23℃→0.1℃確認			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S60401242J」	平成27年
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2050mm、有効幅1910mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン、充電式ラジコン、点検整備時期の為警告ランプ点灯			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------