

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成16年8月	KK-MK25A	アルミウイング	MK25A-12373
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,196,669km	206PS/152KW	M/T 6速	エア	長:6,530 mm 幅:2,380 mm 高:2,410 mm 門高:2,300 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	△	音出ない、操作不良	点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	◎	白黒	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	オープン時モーター停止せず	エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 室内汚れ、運転席ドア内張り割れ
記録簿 有○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
4	4	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	8	スペア		-	225/80R17.5
素材: スチール				備考: 全箇所リッドタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	MC [W5AA056]	平成16年8月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ、渡し板、庫内PGリモコン、庫内前側床板割れ			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1435 「S40905692」	平成16年8月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,280mm 全幅2,370mm、ストッパー迄長さ1,040mm、幅2,240mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----