

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成23年6月	ABF-TRY230	平ボディ	TRY230-0116492
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
49,376km	116PS/85KW	A/T 4速	パキューム	長:3,110 mm 幅:1,600 mm 高:360 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ へたり、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ アンダーミラー取付割れ。

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 60L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。 エンジンキ-3本。
記録簿	有 (H28/5、H28/11、H30/5~R5/12)

タイヤ残量

単位: mm

8

8

—

—

8

—

—

8

—

—

—

—

スペア

7

—

タイヤサイズ

—

—

—

—

195/75R15

—

—

195/75R15

—

—

—

—

スペア

195/75R15





—

素材: スチール

備考: 前輪タイヤサイズ 175/75R15(前後サイズ違い)。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		
【備考】アオリ3方向開き。床板2重張り(腐食有り)。左右アオリ内張り腐食有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------