

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成16年10月	PA-NPR81R	平ボディ	NPR81-7001707	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
253,902km	160PS/118KW	A/T スムーザー 6速	バキューム	長: 4,390 mm 高: 360 mm	幅: 2,085 mm 門高: 1,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ チェールパイプすず付 着
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	/
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターナタ	/

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	○	風量少ない	
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
パワーウィンドウ (運転席)	◎		
パワーウィンドウ (助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	/		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ シートカバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
／		
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
／		
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、運転席側キーシリンダー欠損、パトライト（橙）、ヒートゲージ不良、シフト変速時タイムラグあり
記録簿 有（H19～R2）

タイヤ残量





単位: mm

	7	8	
	—	—	
6	7	5	4
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	215/85R16	215/85R16	
	—	—	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—
スペア		215/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成16年10月
【備考】セイコーラック			
跳ね上げゲート	極東開発工業	GⅡ1000	平成16年10月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1400mm 全幅2120mm			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ