

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年8月	SDG-FC9JKAP	平ボディ	FC9JKA-23929	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
77,297km	190PS/140KW	A/T 6速	エア-	長: 6,190 mm 高: 400 mm	幅: 2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	エアドライヤー汚れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スタータ―	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハログン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	O	左カバー擦れ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、

記録簿 有 (R3/7、R4/7)

タイヤ残量

単位: mm

9

9

—

—

6

6

6

4

—

—

—

—

スベア

5

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	東洋ボデー	「17621983」	平成29年6月
【備考】床フック3対（錆有）、アオリ3方開、ロープフック14対、リアロープフック3個、床汚れ・キズ・補修跡・剥がれ有、内張りキズ有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------