

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	SDG-FC9JKAP	クレーン付平	FC9JKA-23340
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
27,076km	190PS/140KW	A/T 5速	エア－	長：5,410 mm 幅：2,130 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／				
クラッチ	／		床材質	／	木材	パワステ	◎				
異音	◎		デフ			ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L			
リターダ	／					点検項目	結果	状態			
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				

特記事項	キャビン内汚れ・キズ。 エンジンキー3本。
記録簿	有（R3/5～R6/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		7	225/90R17.5		225/90R17.5	
	—		—	—		—	
8	8	8	8	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			8	—		—	
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ト－ヨーボディ	「17521469」	平成29年
【備考】左右アオリローブ穴3対。床板補修跡有り。床板腐食、割れ。			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G102499」	平成29年7月
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】				
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき

床
汚れ