

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-103281
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,368km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,347 mm 幅：2,273 mm 高：2,300 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	アッパーホースエンジン側漏れ跡有り	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態
			ギア抜け	◎		異音	◎	
クラッチ	◎		オイル漏れ	◎				
異音	◎		リターダ	◎	永久磁石式	デフロック	/	
オイル漏れ	◎		上物仕様			アルミ		
リターダ	◎							




特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
7	7	3	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
6	7	6	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				—	—	275/80R22.5	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	B180809 「TPA8685」	平成30年11月
【備考】ラッシング2段、庫内灯LED、床型キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所、サイドドア両観音			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF	平成30年11月
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】