

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍パン	XZC605-0016470	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
59,031km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長:3,010 mm 幅:1,600 mm 高:1,810 mm 門高:1,800 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付 エンジンキー3本。 記録簿 有 (R3/9、R3/12、R5/3～R6/3)

タイヤ残量





単位: mm

	3		3	
	—		—	
3	3		3	3
—	—		—	—
スベア		5	—	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F172941」	平成29年5月
【備考】断熱:リヤ100mm、サイド100mm。スノコ板付(厚さ3cm)。ラッシングレール2段。庫内灯1ヶ。前後水抜き穴2対。 左片開き式スライド扉。リヤ、サイド保冷カーテン付。庫内補修跡(1ヶ所)。			
冷凍機／直結(スタンバイ付)	東プレ	MJ22LSC-N 「F172941」	平成29年5月
【備考】-30℃設定 +26.5℃→-1.5℃ 1h確認。稼働時間:スタンバイ6016h、エンジン1907h。スタンバイケーブル付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----