

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年9月	TPG-NKR85AN	ダンプ	NKR85-7065960
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
27.971km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 3,000 mm 幅: 1,590 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本（1本キーレス付）。
記録簿 有（R1/5～R2/9、R5/8～R6/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	スベア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ/三転ダンプ	新明和工業	DT2-11SY 「S80891977」	平成29年
【備考】前立て左割れ・亀裂。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------