

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年9月	TPG-NKR85AN	ダンプ	NKR85-7066045	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
31,883km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,000mm 高：370mm	幅：1,590mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	○	スチール 75L 凹みあり。
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リタダー	／							

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキ-2本（1本キ-レス付）。





記録簿

有（R5/12、R6/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	10		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
10	10	10	10	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				3	—	205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ／三転ダンプ	新明和工業	DT2-11SY 「S80992295」	平成29年
【備考】右サイドゲート油圧式。リヤゲートロックピン付。前たて曲がり。床凹み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボディ内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		