

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成24年3月	SDG-XZU720M	冷凍ウィング	XZU720-0001963
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
637,213km	180PS/132KW	M/T 6速	バキューム	長：5,030 mm 幅：2,080 mm 高：2,230 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	ステンレス 150L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ システムフロア	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャビン内汚れ傷。運転席シート背もたれガタ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。キャブ、ボデー文字消し塗装。
記録簿 有（H25、6～R2、10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	8	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				13	—		
				素材：アルミ 備考：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	トランテックス	HFCKA-	平成24年
【備考】断熱リヤ50mm、ウイングのみ40mm。ラッシングレール3段。床フックレール1対（ラッシング取付タイプ）。庫内灯4ケ（2ケ不灯）。ウイングスイッチ前後2対。			
冷凍機／直結	菱重	TDS35DX	平成24年
【備考】-30℃設定（冷え不良）。			
格納ゲート	極東開発工業	GC1001-	平成24年
【備考】PG寸法：全長1340mm、全幅1990mm（有効長1070mm、有効幅1910mm）。 最大荷重1000Kg。 3枚折り。ラジコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ