

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年7月	TKG-NKR85AD	ダンプ	NKR85-7031416	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
136.920km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 3,060 mm 高: 370 mm	幅: 1,590 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース、 インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		オイル漏れ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
水漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
排気	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
マフラー	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ターボ	◎		ETC	/		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 75L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ・キズ、グローブボックス破損
エンジンキー1本（リモコン付き）

記録簿 有 (H26/8、H29/2~R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8			195/85R16	195/85R16	
	—	—			—	—	
8	9	8	8	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	0	—			195/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S40660131」	平成25年6月
【備考】手動コボレーン、ロープフック5対、作業灯2ヶ、リヤゲート固定ピン、スコップ掛け、3方開、サニーホース破れ箇所所有り			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----