

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成19年6月	PKG-CD4ZA	冷蔵冷凍車	CD4ZA-20190
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,930,777km	380PS/279KW	セミA/T エスコット H/L 12速	エア	長:9,346 mm 幅:2,285 mm 高:2,172 mm 門高:2,274 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	PCVケースにしみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	○	オイル内水混入有 軽度	P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	作動しない	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	○	もれ	バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
5	6		
—	—		
9	9	9	8
6	7	8	7
スペア		—	—

タイヤサイズ			
	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
	11R22.5	11R22.5	11R22.5
	11R22.5	11R22.5	11R22.5
	スペア		—
素材:スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルーフ	R-LVSSHGOR609675 「R7EA032」	平成19年6月
【備考】左サイドドア片側開き、 ラッシング2段、庫内灯6個、水抜き穴4カ所、2エバ、エアリブ、ジョロダー4列			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	デンソー	SS42LS-EP42	平成19年1月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----