U⊔」GROUP 車両チェックシート 管理番号: 日付: RO3, 05/18 上物仕様 上物夕 年式 車台番号 車名 型式 形状 メーカー いすゞ 平成25年11月 TKG-FRR90S2 ドライバン FRR90-7054852 走行 馬力 シフト ブレーキ ボディ内寸 長:6,335 mm 幅: 2,342 mm 約 400,000km M/T 6速 エアー 高: 2,383 mm 門高: 2,323 mm ◎:良好 〇:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです エンジン 電装関係 キャビン 点検項目 結果 点検項目 結果 点検項目 結果 状態 状態 状態 △ 点検不可 異音 / エアコン 〇 汚れ シート ______ スターター / △ HID △ 点検不可 オイル混入 ヘッドライト オイル漏れ / オルタネーター / MX 1 3 △ 点検不可△ テールレンズ全部欠品 パワーウィンドウ 🛆 点検不可 水混入 ウィンカー (運転席) 水漏れ (Æ+Δ/ID) ワイパー △ 点検不可 パワーウィンドウ Δ 点検不可 燃料漏れ 排気 坂道発進装置 △ 点検不可 17F A) 走行関係 マフラー 異常ランプ ▮ △ ▮点検不可 点検項目 結果 状態 オーディオ △ 点検不可 ターボ ハンドル (つ 擦れ) 冷却水吹き返し / バックカメラ / エアサス ミッション 電格ミラー △ 点検不可 パワーステアリング Δ 点検不可 点検項目 結果 状態 ETC / リーフサス 🏻 🄘 ギア鳴き タコグラフ 燃料タンク © スチール 200L ギア抜け 1 / 13/1/2 クラッチ クフッナ **・** / : デフ 異音 点検項目 結果 状態 オイル漏れ 1/1 △ 点検不可 異音 リターダ / オイル漏れ 🛔 🔘 👢 デフロック / 特記事項 エンジン、ミッション無し 記録簿 () タイヤ残量 タイヤサイズ 単位:mm 11 225/80R17.5 225/80R17.5 12 _ 4 225/80R17.5 4 4 | 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 スペア 12 スペア 225/80R17.5

備考

素材:鉄

Z 100 D	7. 79	13 · (X,E B 5)	124
ドライバン	日本トレクス	「90-131334-1」	
【備考】			
			1
【備考】			
【備考】			ı
Vin SA			
【上物仕様備考】			
	外装	状態	
キャプコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	IJ١	点傷有
動かり割れ	Wit		
[外装] [ボデー内]			
外装 外装 5者 曲がり サビ 細修師 割れ 庫内 木 八 元 八 元 元 元 元 元 元 元			
キズ へこみ つき 囲かり		み、一穴あき、一汚れ	

型式「製造番号」

年式.