

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年8月	TKG-FK64F	アルミウイング	FK64F-593624	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
435,015km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 高：2,410 mm	幅：2,380 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	腐食	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 キャビン汚れ、傷。 右ドアヒンジ曲がり。 キャブロック渋り。 リヤアクスル錆、補修、ボンド有り。
エンジンキースペアなし。 キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有 (H29/12～R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				4	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	759C7472	平成29年
【備考】 引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA 「17T070052N」	平成29年
【備考】 PG全長1570mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2215mm。 最大荷重1000kg。庫内リモコン付。油圧シリンダー左右しみ。 ゲート最後まで下がらず。プラットホーム開閉渋り。荷台床、プラットホーム隙間あり（約110mm）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ