
Bd: B07 06/27 **リリュ GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 0736079


目付:R07.06/27 	() 03 61	で 単画り	エッ	/ /	官连笛与	.013	3079	
		<u> </u>	巨両情	報				
車名	初年度登録	型式		形状	車台番号			
日野	平成30年4月	TPG-XZC605	5M	平ボディ	XZC605-0020210			
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸			
91,151km	A/T 6速		バキューム	長:3,110 mm 幅:1,600 mn 高:370 mm 門高: mn				
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								
▼ エンジ	ソ		電装関係			キャビン		
点検項目 結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音 ◎ オイル混入 ◎		エアコン スターター	© ©		シート	○ ^{破∤} 汚ォ	1 、タバコ穴 、 1	
オイル漏れ ◎	•••••	オルタネーター	© .	•••••	ヘッドライト	© √_	1ゲン	
水混入 ◎	•••••		©	•••••		: ~ : J	オク付き	
水漏れ ◎	•••••	P/W (助手席)	©	•••••	ウィンカー		ドアウィンカーレン 察れ	
燃料漏れ ◎		坂道発進装置	/	•••••	ワイパー	©	π1 6	
排気 ◎	•••••	異常ランプ	©	•••••	ミラー	○ カ/	パー 嫁わ	
マフラー 🔘	•••••	オーディオ	©	•••••	3.7	. 0 ./3/	1,754.6	
ターボ ◎	•••••	バックカメラ		•••••	•	走行関係		
令却水吹返 ◎	•••••	電格ミラー	©	•••••	点検項目	結果	状態	
	- >/	ETC	◎ 標準	••••••	リーフサス	©) (7E)	
マンド ション			◎ アナ		エアサス		•••••	
点検項目 結果				•••••	パワステ		•••••	
ギア鳴き ◎			上物仕様 結果:	状態	ハンドル	○ 擦∤		
ギア抜け : ◎ :			-					
フラッチ /		床材質	/ 木材	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	燃料タンク	⊚ ス ヺ ⊗ 80l	_	
¥音 : ◎ :					7	デフ		
オイル漏れ . ◎ .					, 点検項目	結果・	状態	
Jターダ : / :							1八四	
					異音	0		
					オイル漏れ	(O)		
					デフロック	.i./i		
特記事項 エンジンキ	- 1 木 安内汚り							
	1 本(主/3/3/1							
記録簿無()								
タイヤ風	量	F		タイヤサ	イズ			
	<u>単位:mm</u>			105/75515	105/355:=			
7	6		_	195/75R15	195/75R15	_		
[—] [-			_		_			
6 6 7	 6]	195/75R1	5	195/75R15	195/75R15	10	5/75R15	
	<u> </u>	155/15111	<u> </u>	100, 101110	100, 101110		5, 101110	
					_		<u> </u>	
スペア	7 —		スペア		195/75R15		_	
		L		,				

素材:スチール 備考:


上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
平ボディ	完成車		平成30年4月					
【備考】ロープフック左右6対前後各2ケ、床腐食穴空き有り、左側工具箱、工具箱蓋歪み								
【備考】								
【備考】								

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無	点傷有			









【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床汚れ