

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成21年3月	PDG-EXD52D8	トラクタ	EXD52D8-7001328		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
722,025km	420PS/309KW	M/T 7速	エア－	長： 高:	mm 幅： mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアコンプレッサー、ロッカーカバーブリーザーよりにじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	△	作動不良（途中で止まる）。
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	20
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサスエアサスリモコン傷、パイロットランプ不灯。
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C	平成20年

【備考】第5輪荷重13000kg





	極東開発	KS09-40「08W112003N」	
--	------	---------------------	--

【備考】

--	--	--	--

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



持記事項

記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
10	8		
—	—		
6	7	6	5
—	—	—	—
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スベア	—	—	
素材：スチール	備考：		

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----