

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年6月	2KG-FW1EHG	セルフローダー	FW1EH+102267
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
366km	410PS/302KW	M/T 7速	エア－	長：9,323 mm 幅：2,485 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	15	15		265/70R19.5	265/70R19.5		
	15	15		265/70R19.5	265/70R19.5		
15	15	15	15	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
15	15	15	15	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア		15	—	スベア	265/70R19.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	喜多村製作所	T52766	令和 2年5月
【備考】 スタンションパ×4、アルミスロープ×2、丸カン床フック8対、横根太床フック8対、鳥居フック、鳥居収納、リン木入れ			
クレーン／ウィンチ	タダノ	SL-15-2-201 「764975」	令和 2年4月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ