

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成17年12月	PB-XZU411	ドライバン	XZU411-1000414
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
219,255km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,570 mm 幅: 2,000 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,100 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷、ビス穴、配線穴有。 インパネポケット欠品。 助手席サンバイザー欠品。





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
5	6		
-	-		
5	5	6	5
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	215/70R17.5	215/70R17.5	
	-	-	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
-	-	-	-
スペア	215/70R17.5	-	
素材: スチール	備考: スタッドレスタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トヨタ車体	ST05A030146	平成17年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。フロントベンチレータ2ケ。側面後左右ベンチレータ2ケ。左スライド式サイド扉			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----