

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
トヨタ	平成17年12月	PB-XZU411	ドライバン	XZU411-1000414	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
219,255km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長：4,570 mm 高：2,150 mm	幅：2,000 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	／		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
ミッション			ETC	／		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 キャブ内汚れ、傷、ビス穴、配線穴有。 インパネポケット欠品。 助手席サンバイザー欠品。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
5	5	6	5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トヨタ車体	ST05A030146	平成17年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。フロントベンチレータ2ケ。側面後左右ベンチレータ2ケ。左スライド式サイド扉			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ