

| 車 両 情 報  |             |               |      |              |                                                 |
|----------|-------------|---------------|------|--------------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式            | 形状   | 車台番号         |                                                 |
| 日産       | 平成30年5月     | TRG-FEA5W     | 冷凍パン | FEA5W-560075 |                                                 |
| 走行       | 馬力          | シフト           |      | ブレーキ         | ボディ内寸                                           |
| 53,375km | 150PS/110KW | A/T デュオニック 6速 |      | パキューム        | 長:4,330 mm 幅:1,710 mm<br>高:1,740 mm 門高:1,690 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ◎    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| 水混入   | ◎    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |
| 排気    | ◎    |    |
| マフラー  | ◎    |    |
| ターボ   | ◎    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |

| 点検項目  | ミッション<br>結果 | 状態 |
|-------|-------------|----|
| ギア鳴き  | ◎           |    |
| ギア抜け  | ◎           |    |
| クラッチ  | ／           |    |
| 異音    | ◎           |    |
| オイル漏れ | ◎           |    |
| リターダ  | ／           |    |
|       | ／           |    |

| 点検項目     | 電装関係 |     |
|----------|------|-----|
|          | 結果   | 状態  |
| エアコン     | ◎    |     |
| スターター    | ◎    |     |
| オルタネーター  | ◎    |     |
| P/W（運転席） | ◎    |     |
| P/W（助手席） | ◎    |     |
| 坂道発進装置   | ◎    |     |
| 異常ランプ    | ◎    |     |
| オーディオ    | ◎    |     |
| バックカメラ   | ◎    | カラー |
| 電格ミラー    | ◎    |     |
| ETC      | ◎    | 標準  |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態    |
|------|------------|-------|
| 床材質  | /          | ステンレス |

| 点検項目   | キャビン |                                                |
|--------|------|------------------------------------------------|
|        | 結果   | 状態                                             |
| シート    | ○    | 擦れ、汚れ                                          |
| ヘッドライト | ◎    | ハロゲン                                           |
| ウィンカー  | ◎    |                                                |
| ワイパー   | ◎    |                                                |
| ミラー    | ○    | キャップ<br>右ミラーキャップテー<br>プ止め<br>アンダーミラーキャッ<br>プ欠品 |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | /    |              |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>100L |

| 点検項目  | デフ | 状態 |
|-------|----|----|
|       | 結果 |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | 右リヤフェンダー曲がり・割れ<br>キャブ内 傷・汚れ 有り<br>エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本 |
| 記録簿  | 無 ( )                                                         |

タイヤ残量





単位：m

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
|     | 2 |   | 2 |   |
|     | — |   | — |   |
| 2   | 2 | 2 | 2 | 2 |
| —   | — | — | — | — |
| スベア |   | 7 | — |   |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 195/85R16 | 195/85R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | 195/85R16 | —         |
| 素材：スチール   |           | 備考：       |           |

| 上物仕様                                                                    |      |                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------|
| 上物名                                                                     | メーカー | 型式「製造番号」                   | 年式      |
| 冷凍パン                                                                    | キタムラ | 「P18-9029」                 | 平成30年3月 |
| 【備考】断熱材 サイド45mm/リヤ50mm 片開き式サイド扉 ラッシンググレール2段 パレティナガイド 庫内灯2個 渡し板          |      |                            |         |
| 冷凍機／直結                                                                  | 菱重   | TDJS30A-L2<br>「84520053BL」 | 平成30年   |
| 【備考】マ材5.0℃設定 1hで19.1→マ材5.2℃確認                                           |      |                            |         |
| 跳ね上げゲート                                                                 | キタムラ | VF-10                      | 平成30年   |
| 【備考】リモコン キャスターSTOPパー 全長1750mm 全幅1790mm 有効長1510mm 有効長1650mm 最大昇降能力1000kg |      |                            |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【外装】     |           | 【ボデー内】 |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|--------|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |