

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年1月	2KG-FC2ABA	冷凍パン	FC2AB-100602
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
158,028km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,340 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,140 mm 門高: 2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道昇進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目	結果	状態
床材質	/ アルミ	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有 (H30/5～R1/9)

タイヤ残量





単位: mm

11	11		
—	—		
11	9	11	11
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA8389-1 「B170827」	平成29年11月
【備考】ラッシング2段、床キーストン、水抜き穴4ヶ所、庫内灯LED、天井結露防止シート、庫内PGリモコン、サイドドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	平成29年11月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「17T100088N」	平成30年1月
【備考】最大昇降質量1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------