

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本、燃料タンクキー1本、突入防止装置左右プロテクター欠損、スピードリミッター装置(90km/hで作動)、陸送ドライバー情報)、
記録簿 無()

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ