

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	バブコ	「BA15 1555」	平成30年
【備考】 幌シート穴あき補修跡。左バーチカルロック曲がり。幌シート看板消シペイント。			

【備考】

【備考】			

ミッション			タコグラフ			エアサス		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			バウステ	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
クラッチ	/		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 70L
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ

素材：スチール 備考：全タイヤサイズ（スペア含む）185/75R15