

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年7月	TKG-XZC655M	平ボディ	XZC655-0003581	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
323,363km	150PS/110KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,360 mm 高: 370 mm	幅: 1,790 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		/	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		/	
		/	

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーハウジング割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ボディ前立曲がり ボディ床板割れ・穴あき
キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー 1本

記録簿 有 (H29/1~R6/1)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	1	2	
	—	—	
0	0	1	0
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
225/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		平成28年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ローブフック サイド9対／リヤ2ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----