

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成29年12月	TPG-LKR85R	平ボディ	LKR85-7003536
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
5,529km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：4,360 mm 幅：1,780 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン																													
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																											
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																												
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン フォグ付き																											
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎																												
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎																												
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ、右ミラ ースター傷、アンダー ミラースター付け根サ ビ																											
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎																															
排気	◎		異常ランプ	◎																															
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係 <table><tr><th>点検項目</th><th>結果</th><th>状態</th></tr><tr><td>リーフサス</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>エアサス</td><td>／</td><td></td></tr><tr><td>パワステ</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>ハンドル</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>燃料タンク</td><td>◎</td><td>スチール 100L</td></tr></table>			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	／		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L									
点検項目	結果	状態																																	
リーフサス	◎																																		
エアサス	／																																		
パワステ	◎																																		
ハンドル	◎																																		
燃料タンク	◎	スチール 100L																																	
ターボ	◎		バックカメラ	／		デフ <table><tr><th>点検項目</th><th>結果</th><th>状態</th></tr><tr><td>異音</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>オイル漏れ</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>デフロック</td><td>／</td><td></td></tr></table>			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	／																
点検項目	結果	状態																																	
異音	◎																																		
オイル漏れ	◎																																		
デフロック	／																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																															
ミッション <table><tr><th>点検項目</th><th>結果</th><th>状態</th></tr><tr><td>ギア鳴き</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>ギア抜け</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>クラッチ</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>異音</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>オイル漏れ</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>リターダ</td><td>／</td><td></td></tr></table>			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	／		上物仕様 <table><tr><th>点検項目</th><th>結果</th><th>状態</th></tr><tr><td>床材質</td><td>／</td><td>木材</td></tr></table>						点検項目	結果	状態	床材質	／	木材
点検項目	結果	状態																																	
ギア鳴き	◎																																		
ギア抜け	◎																																		
クラッチ	◎																																		
異音	◎																																		
オイル漏れ	◎																																		
リターダ	／																																		
点検項目	結果	状態																																	
床材質	／	木材																																	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本
記録簿	有（R1/11～R4/2、R6/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—	205/80R17.5	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成29年12月
【備考】 ロープフック左右9対前2ヶ後ろ4ヶ、引出しフック6対、セイコーラック、床板腐食前方浮き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ