

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	KQG-EXD52BD	トラクタ	EXD52BD-7001132
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
382,894km	420PS/309KW	M/T 7速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルパン エアドライヤー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	下降時キー音（大）	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	下降時キー音（小）	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎	先端曲り	オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	エンジンキー1本、ナンバー灯不灯
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：スチール				備考：スペアタイヤ無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「11624988 25」	平成28年
【備考】キャパシティ13,000kg、第5輪荷重11,500kg、ステンレス工具箱3個（曲り有）、作業灯2個（上・後）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ