

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年6月	2PG-CYL77C	アルミウイング	CYL77C-7001062
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
463,986km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,670 mm 幅：2,400 mm 高：2,490 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル			
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材、鉄板			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	



特記事項 エンジンキー1本。※センターシートからの水漏れ跡あり

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	12			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
15	15	15	15	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11	11	12	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		15	—	スペア		275/80R22.5	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DQ373」	平成30年5月
【備考】 ウイング動き悪い。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。床フック13ヶ。4方開。セイコーラック2対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ