

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	TPG-FBA50	平ボディ	FBA50-571128
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
112.021km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長:3,110 mm 幅:1,610 mm 高:1,040 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	エンジン左側しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	/	
			タコグラフ	/		パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 70L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ、キャブブルーフ凹み、キャブ上シートデッキ付。
エンジンキー4本、キーレスリモコン1個。

記錄簿 有 (R3/8~R5/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
7	7	8	8	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	3	—			205/75R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ハブコ	「5823 2395」	令和 1年
【備考】2段アオリ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------