

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	TPG-FEB80	セーフティローダー	FEB80-551630
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
266,405km	150PS/110KW	M/T 5速		長：5,700 mm 幅：2,080 mm 高：140 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	サブライポンプ 取付しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラー、不鮮明			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							

特記事項

キャビン汚れ・傷。リヤ右ショックアブソーバーしみ。フロントグリル割れ。
エンジンキー1本（スベアー無）、キーレスリモコン1ヶ。



記録簿

有（H31/4～R5/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		215/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	花見台	SF21SA 「45312」	平成29年
【備考】丸カンフック6対。後方ロープフック2ヶ。作業灯2ヶ。ウインチ付。歩み板開閉油圧式。床板腐食・穴あき・補修有。ラジコン付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ