

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年3月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-111030
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
181,466km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ: (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ: (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	スプリング折れ
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラー カバー曲がり。	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	異音	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	オイル漏れ	◎	
クラッチ	○	ガラ音	床材質			デフロック	/	
異音	◎		点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎		床材質	/	木材			
リターダ	/							

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量 単位: mm

5	6		
-	-		
5	5	5	6
-	-	-	-
スペア		14	-





タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
	-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
-	-	-	-	
スペア		225/80R17.5		-

素材: スチール 備考: タイヤ側面ヒビ有り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W094E65」	令和 1年
【備考】 ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ所、※リヤドアキャッチバーガタあり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ