

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年8月	KQG-FS1EKDA	ダンプ	FS1EKD-14062	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
226,535km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 5,090 mm 高: 520 mm	幅: 2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	メッキミラーカバー付き ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ カセット欠損 動作OK			
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リタダー	/							
走行関係								
点検項目	結果	状態						
リーフサス	◎							
エアサス	/							
パワステ	◎							
ハンドル	○	擦れ ハンドルスピンナー付き						
燃料タンク	◎	スチール 200L						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							





特記事項 エンジンキー1本 メッキフロントバンパー サイドマーカー暗い物有り

記録簿 有 (R2/9~R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	9			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
4	5	3	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
3	2	1	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア		—	—	スベア		—	—
素材: スチール				備考: スベアタイヤなし 後輪スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD10-761 「16U128833Y」	平成28年12月
【備考】自重計 電動コボレーン 前立て作業灯2ケ ヨリテック可動式リヤバンパー（車検適合不明） 右側ステンレス工具箱 ダンプシリンダー作動油にじみ ステンレスリヤフェンダー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------