

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年4月	TPG-NKR85AR	クレーン付平	NKR85-7046068
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
99,100km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:3,710 mm 幅:1,790 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					ワウステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項 エンジンキー2本（内リモコン付き1本）キャブ内汚れ・キズ有り、天井凹み有り





※R5/04月：走行距離:91,259km時クラッチOH。

記録簿 有 (H27/11~R6/3)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
6 7 — — 7 7 6 6 — — — — スベア 9 —	205/85R16 205/85R16 — — 205/85R16 205/85R16 205/85R16 205/85R16 — — — — スベア 205/85R16 —
素材: スチール	備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	完成車	「00330566」	
【備考】ローブ穴3対。ローブフック7対、3方開、リヤアオリ90度ストッパー			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE264HR 「LA4316」	平成27年4月
【備考】2.63t、4段ブーム、フックイン、標準アウトリガー、ラジコン付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------