

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年3月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-110750
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
218,544km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,380 mm 幅：2,270 mm 高：2,220 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項

キャブ内汚れ

記録簿





無

○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	7	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				3	—		
素材：スチール				備考：左後2本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA-8904-1 「B190157」	令和 1年3月
【備考】ラッシング2段、サイドドア、床キーストン、庫内灯LED、PGリモコン			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TSJS50DC	令和 1年3月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2	令和 1年3月
【備考】最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ