

| 車両情報    |             |           |      |                         |
|---------|-------------|-----------|------|-------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                    |
| 三菱ふそう   | 令和 6年3月     | 2PG-FK62N | シャーシ | FK62N-615018            |
| 走行      | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                   |
| 5,658km | 170PS/125KW | M/T 6速    | エアー  | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |                 | キャビン   |    |           |
|-------|----|----|----------|----|-----------------|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態              | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |                 | シート    | ◎  |           |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |                 | ヘッドライト | ◎  | H I D     |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |                 | ウィンカー  | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |                 | ワイパー   | ◎  |           |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |                 | ミラー    | ◎  |           |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |                 |        |    |           |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |                 | 走行関係   |    |           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |                 | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ○  | モニターのみ、室内にカメラ有り | リーフサス  | ◎  |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |                 | エアサス   | ／  |           |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準              | パワステ   | ◎  |           |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |                 | ハンドル   | ◎  |           |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |                 | 燃料タンク  | ◎  | スチール 200L |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態              |        |    |           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  |                 | デフ     |    |           |
| 異音    | ◎  |    |          |    |                 | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |                 | 異音     | ◎  |           |
| リターダ  | ／  |    |          |    |                 | オイル漏れ  | ◎  |           |
|       |    |    |          |    |                 | デフロック  | ／  |           |





特記事項 エンジンキー1本、リモコンキー1本

記録簿 無 ○

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 10      | 10 |    |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 10      | 10 | 10 | 10 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |    | 10 | —  | スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                      |         |                               |         |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 上物名                                       | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式      |
| 【備考】                                      |         |                               |         |
| パワーゲート／格納ゲート                              | トランテックス | TRAK10-6495D<br>「S2401003489」 | 令和 6年1月 |
| 【備考】全長1550mm、全幅2350mm、有効長1440mm、有効幅2220mm |         |                               |         |
| 【備考】                                      |         |                               |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】