

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年3月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-104022
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
4.225km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,410 mm 高：2,430 mm 門高：2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	キャブ内汚れ、傷。
記録簿	無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W092D72-02	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。煽り左右内側傷。左台枠曲がり、ヘコミ、傷有。観音扉左右当たりゴム欠品、ブラケット割れ。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-	令和 1年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。PG寸法：全長1545mm。全幅2375mm。有効長1390mm。有効幅2310mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ