

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年8月	TKG-XZC630T	ダンプ	XZC630-0001803	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
126,364km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,050 mm 高：310 mm	幅：1,590 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	アンテナ折れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り リヤゲート右キャッチ割れ エンジンキー3本
記録簿	有（H30/8、R5/8～R6/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			185/85R16	185/85R16		
—	—			—	—		
4	4	6	6	185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		185/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「16U067008Y」	平成28年
【備考】角底3方開 手動コボレーン（高さ310mm）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ