

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年8月	TKG-XZU655M	平ボディ	XZU655-0011542
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
89,476km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長: 4,350 mm 幅: 1,770 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。助手席灰皿割れ、欠品。フロントバンパー左側ガタ有り(補修跡有り)。キャブブルーフェコミ。
シフトレバラー社外品。
エンジンキー3本。

記錄簿 有 (R3/8、R4/8)

タイヤ残量





単位: mm

	4		4	
	—		—	
4	4	4	4	
—	—	—	—	
スベア		7	—	

タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	<u>—</u>	<u>—</u>	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
スペア		<u>205/70R17.5</u>	<u>—</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】マルカンフック2対。床板穴、割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------